

Maria Gabriela Dutra

De: FMS COSTA <fmslicita.comercial@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 11 de agosto de 2023 15:40
Para: Comissão Permanente de Licitação
Assunto: SESC/MG - PE 157/2023 - 1º Pedido de Esclarecimento

Ilma, Comissão Permanente de Licitação do Sesc em Minas,

A empresa COMPETEC INSTALAÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº 21.155.344/0001-40, e-mail: pedro.pires@grupocompetec.com.br; telefone: 62 - 3313-5269 - 32 99160-3400, vem respeitosamente, encaminhar abaixo, seu 1º Pedido de Esclarecimento. Aguardamos retorno.

1. Quanto a imagem constante na página 20 do ANEXO III - DETALHAMENTO DA INFRAESTRUTURA, com a informação de que: "Deverá ser criada uma infraestrutura com eletrodutos, curvas, unidutis, condutores, abraçadeiras, galvanizados de 3/4" para alimentação de três pontos elétricos 127v próximo a porta de entrada do restaurante, com circuito elétrico de condutores de 2,5mm², proteção curva C 16A unipolar, e tomadas de 10A.". Não identificamos a descrição dos serviços que deverão ser realizados, **assim solicitamos** que sejam informados o detalhamento dos serviços que deverão ser prestados. Aguardamos retorno.
2. Quanto ao disposto no subitem 3.7 do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, **perguntamos**, esse serviço seria descrito no subitem 3.16 do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA? Caso não, quais itens vão ser substituídos? Tomadas, cabeamentos, eletrodutos, etc.
3. Quanto ao disposto no subitem 3.8 do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, **perguntamos**, esse serviço seria descrito no subitem 3.11 do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA? Caso não, quais itens vão ser substituídos? Tomadas, cabeamentos, eletrodutos, etc.
4. Quanto ao disposto no subitem 3.18 do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, na descrição consta a informação que será realizada a realocação de **02 (duas) cortinas**, ocorre que na imagem constante na página 17 do ANEXO III - DETALHAMENTO DA INFRAESTRUTURA, consta somente **01 (uma) cortina**, assim **perguntamos** devemos considerar **02 (duas) ou 01 (uma) cortina para a prestação dos serviços?**
5. Não encontramos informação, quanto a altura entre a laje e o telhado. Assim solicitamos a informação, mesmo que seja de forma aproximada, pois precisamos saber se é de fácil ou difícil acesso. Aguardamos retorno.

AVISO LEGAL O Sesc em Minas pauta sua atuação em conformidade com seu Código de Ética e Conduta e demais normas da Legislação Brasileira. Salvo classificação diversa pelo remetente, as informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados têm caráter reservado e/ou confidencial e são para uso restrito. A utilização, divulgação, cópia ou distribuição desta mensagem, ou parte dela, por qualquer pessoa diferente do destinatário é proibida, sujeitando o infrator às sanções legais. Se esta mensagem foi recebida por engano, favor excluí-la e informar ao remetente pelo endereço eletrônico acima. Agradecemos sua cooperação.

DISCLAIMER The Sesc em Minas operates in accordance with its Code of Ethics and Conduct and other rules of Brazilian legislation. Unless otherwise classified by the sender, the information in this message and in the attached files is reserved and/or confidential and is for restricted use. The use, disclosure, copying or distribution of this message, or part of it, by anyone other than the recipient is prohibited, subjecting the violator to legal sanctions. If this message was received in error, please delete it and inform the sender at the above email address. We appreciate your cooperation.