



REGISTRO FOTOGRÁFICO DILIGÊNCIA LAVANDERIA

O2 Higienização Eireli

Identificação da empresa:

Razão Social: O2 Higienização Eireli

Nome fantasia: O2 Higienização Eireli

CNPJ: 29.916.916/0001-78

Rua Rua Rocha Lagoa, nº455 - Cachoeirinha - Belo Horizonte/MG

Cep: 31.150-040

Responsáveis:

João Paulo da Costa Maia - Gerência de Turismo e Hospitalidade

Rafaela Costa Barbosa - Gerência de Turismo e Hospitalidade

Cleidiner Oliveira Dutra - Comissão de Licitação

Em 20 de maio de 2025.

Inspeção - área suja



Entrada específica para os veículos.

Área composta por pesagem/contagem e lavagem de roupa suja compatível com o volume de roupa recebido.



Inspeção - área suja



Paredes livres de rachaduras, trincas e defeitos.



Equipamentos de proteção individual adequado para o número de funcionários.

Inspeção - área suja

Presença de carrinhos para transporte de roupas sujas.



Utilização de paletes e roupa suja em bags.



Inspeção - área suja

Procedimento de manipulação de saneantes e por sistema automatizado regular, sem vazamentos e com lacres.



As bombonas de produtos químicos são acomodadas de forma regular.



Produtos químicos dentro da validade.




Inspeção - área limpa



Área de secagem bem estruturada.

Inspeção - área limpa

Área de calandragem com maquinários em bom estado de conservação.



Inspeção - área limpa



Equipamentos em funcionamento e as peças devidamente organizados.



Prateleiras para a acomodação de peças de enxoval, ordenadas para devida distribuição - área ventilada.

Inspeção - área limpa

Preparação dos pacotes, armazenamento e distribuição com fluxo organizado.



ECONOMASTER	FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	
	Confirmação nº401 068 14721 for publicada em 4 de julho de 2001	
PRODUTO	DATA: 14/08/2004	PÁGINA 1/7
MASTER INTENSE CAPS	REVISÃO: 00	FDS Nº 6001510


IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO
LESÕES OCULARES GRAVES; IRRITAÇÃO OCULAR;
TOXICIDADE AQUÁTICA: ALGAS;
CORROSÃO; IRRITAÇÃO À PELLE;
TOXICIDADE AQUÁTICA: PULMÃO;
TOXICIDADE AO AMBIENTE AQUÁTICO: ALGODÃO;
LESÕES OCULARES GRAVES; IRRITAÇÃO OCULAR;
TOXICIDADE AQUÁTICA: ALGAS

Outros perigos que não resultam em uma classificação:
O produto não possui outros perigos.

2.2. Elementos apropriados da rotulagem

Frases de perigo: Não aplicável

Frases de precaução:
P01: Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos este rótulo.
P02: Manter fora do alcance das crianças.
P03: Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
P04: Manter instruções específicas antes da utilização.
P05: Manter este recipiente hermeticamente fechado.
P06: Manter em local fresco.

		FDS - FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA <small>Conformante ABNT NBR 15213 em substituição ao 6.º Anexo da NR 9</small>	
PRODUTO MASTER SUPRAMAX	DATA: 16/05/2014 REVISÃO: 00	FISPQ Nº: EM-2002/24	PÁGINA: 1 / 7
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA			
1.1. Identificação do produto Nome do produto: MASTER SUPRAMAX Código do produto: 933435			
1.2. Utilização identificada relevante da substância ou mistura e utilização Uso recomendado: MASTER SUPRAMAX é um detergente sapo concentrado líquido, formulado para a remoção de resíduos sólidos e líquidos orgânicos, com excelente desempenho para remoção de sujeiras em geral incluindo óleos e gorduras. Indicado para limpeza de superfícies metálicas, plásticas, cerâmicas, madeira, vidro, concreto, metalização e pintura. MASTER SUPRAMAX não pH neutro, sendo equipamento tipo WET CLEANING, para lavagem de roupas delicadas.			
1.3. Identificação do fornecedor EcoMaster Química Ltda - Indústria e Comércio Ltda CNPJ: 05.642.412/0001-49 Endereço: Estelavale, Avd 23315-0075 Rua Joaquim Tomaz da Silva, 521 Jardim Maracá - Uberlândia - MG CEP 38041-087 Telefone: (31) 3201-2005 / Fax: (31) 3204-3311			
1.4. Número de telefone de emergência JAC: (030) 311-2695 e-mail: emergency@ecomaster.ind.br Para obter a Informação Toxicológica: Tel.: (800) 514.8152 ou (0800 722 6001)			

Ecomaster		FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	
Conforme ABNT NBR 14725 foi publicada em 4 de julho de 2010.			
PRODUTO	DATA: 17/02/2014	FDS nº	página
MASTER NEUTRALIZE	REVISÃO: 02	6003077	1 / 7

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1. **Identificação do produto**
 Nome do produto: **MASTER NEUTRALIZE**
 Principais usos recomendados: Produto de uso exclusivamente profissional.

1.2. **Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconelhadas.**
 Uso recomendado: Elimina os resíduos de produtos alcalinos da lavagem, evitando assim o amarelamento do tecido e reduzindo sua vida útil. Elimina também os resíduos de alvejantes, evitando o desgaste químico e mecânico, prolongando a vida útil do têxtil. Sua ação é instantânea, proporcionando economia de água, mão-de-obra, tempo e energia.

1.3. **Identificação do fornecedor**
 ECOMASTER Química Industrial e Comércio LTDA
 CNPJ: 05.642.412/0001-49
 Inscrição Estadual: 450.233102-025
 Rua Joaquim Tomaz da Silva, 521
 Jardim Maracanã - Uberaba - MG - CEP 38614-097
 Telefone: (34) 3311-2005 / Fax: (34) 3311-2005

1.4. **Número de telefone de emergência**
 SAC: (34) 3311-2005 e-mail: ecomaster@ecomaster.ind.br
 Centro Toxicológico: Telefone : 0800 014 8910 ou 0800 722 6001

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1. **Classificação de perigo do produto químico:** Produto químico não classificado como perigoso
 ABNT: 14725-2

IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO	CATEGORIA
LESÕES OCULARES GRAVES/ IRRITAÇÃO OCULAR	-
TOXICIDADE AGUDA: ORAL	-
CORROSÃO/ IRRITAÇÃO À PELLE	-
TOXICIDADE AGUDA: INALAÇÃO	-
PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO: AGUDO	-
PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO: CRÔNICO	-

Outros perigos que não resultam em uma classificação
O produto não possui outros perigos.

2.2. Elementos apropriados da rotulagem
Frases de perigo: Não aplicável

Frases de precaução:
P101: Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo.
P102: Mantenha fora do alcance das crianças.
P103: Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
P201: Obtenha instruções específicas antes da utilização.
P233: Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P235: Mantenha em local fresco.

[illegible][illegible][illegible]

Documentos gerais

Compras / Manutenção									
Ordem de Manutenção ☆ ○									
▼	○	Data da Abert...	🔍 Máquina	📄 Serviço Solicitado	🕒 Tipo de Manut...	👤 Executante	📅 O que foi feito	📅 Data de Fecha...	📄 Ação
Máquina: Calandra 1 (2)									
		03/03/2025 10:23	Calandra.1	Parada para manutenção	Corretiva	Juliano	Falha não especificada pela equipe	03 de março	
		06/05/2025 18:00	Calandra.1	TROCA REVESTIMENTOS DOS ROLOS	Preventiva	Madrugá	Troca do revestimento dos rolos (2 Políester da Lar Correas no 1º e 2º rolos e 1 políester da Layfil no 3º rolo)	terça-feira às 21:00	Trocar revestimento
Máquina: Calandra 2 (3)									
		30/03/2025 13:33	Calandra.2	NÃO LIGA	Corretiva	Jorge	Troca do contato N/C	30 de março	
		18/04/2025 07:42	Calandra.2	PARADA PARA MADRUGA MEXER	Corretiva	Madrugá			
		19/04/2025 07:20	Calandra.2	PARADA PARA MANUTENÇÃO	Corretiva	Madrugá			

▼	○	Data da Abert...	🔍 Máquina	📄 Serviço Solicitado	🕒 Tipo de Manut...	👤 Executante	📅 O que foi feito	📅 Data de Fecha...	📄 Ação
Máquina: Caldeira 1 (3)									
		25/03/2025 15:24	Caldeira.1	LIMPEZA GERAL	Preventiva	Madrugá	Limpeza executada	25 de março	
		26/03/2025 16:40	Caldeira.1	VAZAMENTO VAPOR NO BARRELETE	Corretiva	Madrugá	Troca da junta	27 de março	
		28/03/2025 10:18	Caldeira.1	IDENTIFICAR TODOS OS REGISTROS	Corretiva	Warlon			
Máquina: Dobrador de Cobertor (1)									
		08/04/2025 07:00	Dobrador de Cobertor	PINÇA NÃO ESTÁ PREDENDO O COBERTOR	Corretiva	Madrugá	Troca do reparo do cilindro da pinça	08 de abril	
Máquina: Dobrador de Lençol 1 (1)									
		25/04/2025 13:15	Dobrador de Lençol 1	QUEBROU CORREIA S400X40	Corretiva	Madrugá	Troca correia GG20 S400X40MM	25 de abril	Trocar correia

Compras / Manutenção									
Ordem de Manutenção ☆ ○									
▼	○	Data da Abert...	🔍 Máquina	📄 Serviço Solicitado	🕒 Tipo de Manut...	👤 Executante	📅 O que foi feito	📅 Data de Fecha...	📄 Ação
Máquina: Gerador (2)									
		03/03/2025 14:30	Gerador	Motor ferveu	Corretiva	Terceirizado	Visita de Assistência Técnica 2405 Constatado vazamento na tampa do radiador, gerando falta de água e sobre aquecimento.	06 de março	
		10/03/2025 13:44	Gerador	Vazamento na tampa do radiador	Corretiva	Terceirizado			
Máquina: Lavadora 1 (3)									
		07/03/2025 08:00	Lavadora.1	BASE DO PISO SOLTA	Corretiva				
		26/03/2025 19:31	Lavadora.1	ÁGUA TRANSBORDANDO	Corretiva	Madrugá	Troca de mangueira da entrada de nível	26 de março	
		24/04/2025 10:53	Lavadora.1	NÃO ESTÁ ENTRANDO PRODUTOS	Corretiva	Madrugá	Feito reparo nos cabos do MSA300 que não estava enviando sinal para dosador	25 de abril	

Documentos gerais

Compras / Manutenção									
Ordem de Manutenção ☆ ⓘ									
▼	📅 Data da Abert...	🏠 Máquina	📄 Serviço Solicitado	🕒 Tipo de Manut...	👤 Executante	📝 O que foi feito	📅 Data de Fecha...	🔧 Ação	👤 Pessoa Respon...
Máquina: Lavadora 10 (1)									
	24/03/2023 11:30	Lavadora 10	NÃO ESTÁ COMUNICANDO COM GESTUM	Correios	Madrug	Troca da placa frontal LGD	27 de março		
Máquina: Lavadora 11 (5)									
	03/03/2023 08:30	Lavadora 11	Cabo de energia do dosador em curto	Correios	Juliano	Troca do cabo de energia dosador	03 de março		
	18/03/2023 08:19	Lavadora 11	FOLGA NO MANCAL	Correios	Madrug	Ajuste e aperto parafuso do mancal	18 de março		
	07/04/2023 22:46	Lavadora 11	FAZENDO BARULHO ESTRANHO	Correios	Madrug	Trocado o parafuso	08 de abril		
	29/04/2023 09:31	Lavadora 11	FOLGA NO PARAFUSO DO MANCAL	Correios	Madrug	Troca 4 parafusos do mancal	30 de abril		
	04/05/2023 21:00	Lavadora 11	QUEBROU CESTO	Correios	Madrug				Levar peça para torseira

Compras / Manutenção									
Ordem de Manutenção ☆ ⓘ									
▼	📅 Data da Abert...	🏠 Máquina	📄 Serviço Solicitado	🕒 Tipo de Manut...	👤 Executante	📝 O que foi feito	📅 Data de Fecha...	🔧 Ação	👤 Pessoa Respor
Máquina: Lavadora 2 (3)									
	27/03/2023 21:36	Lavadora 2	QUEBROU CORREIAS DO MOTOR	Correios	Madrug	Troca de correias e troca de mangueira, pu do dreno, válvula pneumática e cano do dreno	27 de março		
	04/04/2023 08:00	Lavadora 2	BARULHO NO ROLAMENTO	Correios	Madrug	Fazer enchimento do eixo e troca de rolamento e retentor			
	05/05/2023 23:00	Lavadora 2	FALHA NO MSA300	Correios	Madrug				
Máquina: Lavadora 3 (3)									
	04/03/2023 02:33	Lavadora 3	Falha de energia	Correios	Madrug	Troca da fonte do quadro elétrico	07 de março		
	11/03/2023 07:00	Lavadora 3	Falha de enrgia	Correios	Madrug	Troca da fonte chaveada 220 para 24v	17 de março		
	16/04/2023 07:00	Lavadora 3	NÃO ABITA NO FINAL DO PROCESSO	Correios	Madrug				

Compras / Manutenção									
Ordem de Manutenção ☆ ⓘ									
▼	📅 Data da Abert...	🏠 Máquina	📄 Serviço Solicitado	🕒 Tipo de Manut...	👤 Executante	📝 O que foi feito	📅 Data de Fecha...	🔧 Ação	👤 Pessoa Respon
Máquina: Lavadora 4 (1)									
	17/04/2023 07:00	Lavadora 4	NÃO LIGA	Correios	Madrug				
Máquina: Lavadora 5 (1)									
	31/03/2023 09:15	Lavadora 5	VAZAMENTO DE ÁGUA	Correios	Juliano	Cano quebrado	31 de março		
Máquina: Lavadora 6 (4)									
	20/03/2023 10:30	Lavadora 6	PARADA CORRETIVA	Correios	Jorge	Troca do mangote do dreno e redução da entrada de vapor	20 de março		
	21/03/2023 17:24	Lavadora 6	TROCA DE ROLAMENTOS	Correios	Madrug	Recuperação do eixo e cubo Troca de rolamentos e retentores	04 de abril		
	17/04/2023 05:43	Lavadora 6	BARULHO NO ROLAMENTO	Correios	Madrug				
	06/05/2023 05:37	Lavadora 6	SOLTOU POLIA DO CESTO	Correios	Madrug	Colocar a polia no lugar			

Veículo



Kombi utilizada para transporte de enxoval.



Veículo



Caminhão utilizado para transporte de enxoval.



Conforme comprovação fotográfica realizada na lavanderia O2 no dia 20/05/2025 e do checklist de verificação de aptidão aplicado na mesma ocasião, confirmamos que a empresa está apta e atende os requisitos solicitados.